
Panca spogliatoio seduta e schienale, con telaio in tubo Ø40mm



AVVERTENZE

- Il costruttore non può considerarsi responsabile per eventuali danni causati da usi impropri ed irragionevoli.
- Non arrampicarsi o appendersi alla struttura;

MANUTENZIONE

- Controllare una volta all'anno che tutti i fissaggi siano serrati adeguatamente;
- Controllare una volta all'anno lo stato generale.

Nel caso si presentino dei cedimenti o deformazioni strutturali, rotture o anomalie in genere, contattare immediatamente l'installatore o il rivenditore.



Panchina spogliatoio da mt. 2

-9043

Art-8743-8753-8763 Tolleranza su quotazioni pari a +1 -0 mm. Controllo qualità ogni 50 pezzi.

Aggiornamento

Pagina: 1/1