


Panca spogliatoio con seduta, schienale e appendiabiti , con telaio in tubo D 40 mm



AVVERTENZE

- Il costruttore non può considerarsi responsabile per eventuali danni causati da usi impropri ed irragionevoli.
- Non arrampicarsi o appendersi alla struttura;

MANUTENZIONE

- Controllare una volta all'anno che tutti i fissaggi siano serrati adeguatamente;
- Controllare una volta all'anno lo stato generale.

Nel caso si presentino dei cedimenti o deformazioni strutturali, rotture o anomalie in genere, contattare immediatamente l'installatore o il rivenditore.

Panchina spogliatoio da mt. 2


VIVISPORT
attrezzature sportive

Art-8745-8755-8765
9045

Tolleranza su quotazioni pari a +1 -0 mm.
Controllo qualità ogni 50 pezzi.

Aggiornamento
n°

Pagina: 1/1